

Kulvert 2017

Sameiet har fire kulverter (nedgravde tunneler). Disse er mellom:

UA67 – UA47
UA49 – UA51
UA51 – UA53
UA71 – UA73

Her ble det utført følgende:

- De- og reetablering av jordmasser over parkeringskjeller
- Fjerning og reetablering av ny membran
- Isolering i oppgitte områder
- Fjerning og reetablering av beslag ifm. oppkanter til rekkverk og fasade

Arbeidet ble utført i august/september 2017. Sameiet hadde trær og busker som har vært plantet på kulvertene som måtte fjernes før rehabiliteringen. Det er viktig å ikke beplante nye busker og trær på våre kulverter. Røttene kan skade membran og dermed føre til nye vannskader i våre garasjeanlegg.

Etter råd fra entreprenør som utbedret våre kulverter har styre besluttet forbud om å beplante innen en meter fra hushjørnene ved de berørte kulverter, se kart nedenfor.



Bilde viser oversiktskart med anvisninger for de ulike delområdene.